


1907. Artikel zu den Zeitereignissen

Zugunfall bei Bad Aibling - Gladio-Terror? (Teil 3)

Der *Meridian*¹ mit der Zugnummer 79506 von Rosenheim kommend hätte im Bahnhof Kolbermoor auf den Gegenzug (79505²) warten müssen (s.u.³). Da aber der Gegenzug ca. 6 Minuten Verspätung hatte, hätte auch dieser im Bahnhof Bad Aibling, wo er ca. 6:44 eintraf, warten können. Im Bahnhof Bad Aibling Kurpark gibt es nur ein Gleis und daher keine Ausweichmöglichkeit (s.u.). Der *Meridian* von Rosenheim kommend fuhr in Kolbermoor wiederum verspätet ab, um ca. 6:46 ab, sodaß er bei voller Geschwindigkeit, genau in der Kurve auf den Gegenzug traf. Die Zugführer beider Züge hatten also – exakt getimet! – keinen (oder keinen ausreichenden) Sichtkontakt, um abzubremsen.



○ <u>Bad Aibling</u>	5:38	6:13	<u>6:38</u>
○ <u>Bad Aibling Kurpark</u>	5:40	6:15	6:40
○ <u>Kolbermoor</u>	5:45	6:19	<u>6:44</u>
● <u>Rosenheim</u>	an	5:49	6:23
			6:49

(Meridian 79505 von Holzkirchen kommend.)

Es sind also mehrere Faktoren, die zur Gladio-Sabotage (– davon gehe ich mittlerweile aus –) geführt haben:

- *Meridian*-Zug 79506 wartete nicht in Kolbermoor

- *Meridian*-Zug 79505 von Holzkirchen kommend verspätet sich
- *Meridian*-Zug 79505 wartete nicht im Bahnhof Bad Aibling

¹ Siehe Artikel 1906 (S. 2/3)

² Die beiden Zahlen, die die beiden Züge unterscheiden, 6 und 5 ergibt zusammengezählt 11. Zudem ergeben die letzten drei Zahlen des ersten Zugs ebenfalls in der Quersumme 11.


³ <http://www.bild.de/news/inland/zugunglueck-bad-aibling/bergung-todeszuege-44516862.bild.html> und <http://www.der-meridian.de/uploads/meridian/documents/162/fahrplan-munchen-hbf-holzkirchen-rosenheim-13-12-2015-10-12-2016.pdf>

Mangfalltalbahn **Rosenheim → Holzkirchen → München**

Gültig vom 13.12.15 - 10.12.16

Montag bis Freitag außer Feiertage (nicht 24., 31.12.)								
Besonderheiten		5			5		5	
	Zugnummer	79500	79502	79504	79506	79508	79510	79512
● Rosenheim	ab	5:06	5:38	6:03	6:37	7:03	7:35	8:03
○ <u>Kolbermoor</u>		5:09	5:46	6:07	6:45	7:07	7:39	8:07
○ <u>Bad Aibling Kurpark</u>		5:13	5:49	6:10	6:48	7:10	7:42	8:10
○ <u>Bad Aibling</u>		5:15	5:51	6:16	6:51	7:16	7:51	8:16

- *Meridian*-Zug 79506 fuhr exakt so (verspätet) in Kolbermoor ab, daß er genau in der Kurve auf den Gegenzug traf.⁴ Hätte dieser noch kurz gewartet, dann hätte auf der übersichtlichen, gerade Strecke (s.u.) wahrscheinlich – trotz Dunkelheit – ausreichend Sichtkontakt (Scheinwerfer) bestanden, um abzubremsen.⁵



(Man beachte das Satanszeichen von Wikipedia⁶ an der Unglücksstelle.)

Es gibt ein Video (s.u), eine Führerstandsmitfahrt Holzkirchen-Rosenheim.

Bahnhof Bad Aibling: ca. 29:00.

Bahnhof Bad Aibling – Kurpark: ca. 30:32

Unfallstelle: ca. 33:00

Gerade Strecke: ca. 33:03



Führerstandsmitfahrt Holzkirchen-Rosenheim⁷

⁴ Beide Züge waren bereits (im Berufsverkehr) verspätet. So ist anzunehmen, daß beide Lokführer mit maximal (erlaubter) Geschwindigkeit fahren.

⁵ Zumindest um den Aufprall abzuschwächen.

⁶ https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenbahnunfall_von_Bad_Aibling

⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=VsobYN4etCo>



⁸ http://www.focus.de/regional/videos/schweres-zugunglueck-in-bad-aibling-der-zug-ist-richtig-aufgeschlitzt-focus-online-reporterin-an-der-unfallstelle_id_5271111.html



Ich unterbreche hier diese Artikelserie und warte die offiziellen Ergebnisse der Unfallursache ab. Außerdem gibt es in der Artikelserie *Flüchtlings-Programm und rechtsfreie Räume* noch genügend zu schreiben.